

Oznámení o vyloučení účastníka

1. Zadavatel: Irena Ecksteinová 664 64 Pravlov 192 IČ: 67027130, DIČ: CZ7159274034 Zastoupeny: Irena Ecksteinová	2. Název zakázky: Koloový traktor do vinic	3. Účastník výběrového řízení Agrokom-tech BRYSS s.r.o. 783 72 Velký Týnec, Zahradní 27 IČO: 06156878, DIČ: CZ06156878	4. Zdůvodnění Oznamuji vám tímto, že Vaše nabídka byla vyloučena z výběrového řízení a v rámci vyhodnocení nabídek nebude hodnocena na základě níže uvedených skutečností. Na základě výzvy k doplnění / objasnění nabídky ze dne 7.4.2021, jsem po Vašem doplnění nabídky doručením ve stanovené lhůtě, provedla kontrolu plnění minimálních technických požadavků na dodávku koloového traktoru do vinic. Kontrolou plnění minimálních technických parametrů nabízeného stroje byly zjištěny níže uvedené skutečnosti označené tučným písmem za odrazkou : 1. Doplníte jednoznačnou a kompletní identifikaci nabízeného traktoru (doplněno Same Frutteto CVT 100 S) - doplněno 2. Doplníte ke všem požadovaným minimálním technickým parametrům, které jste v nabídce deklarovali veřejně dostupné zdroje výrobce pro nabízený model potvrzující splnění všech parametrů. U níže uvedených parametrů byly shledány nedostatky: a) Jedna palivová nádrž o objemu min 76 l (v doplnění 85 l) – není v souladu s předloženou dokumentací kdy pro traktor Same Frutteto CVT 100 S s předními zdvihacími rameny deklarováno 65 l. b) Pracovní tlak hydr. čerpadla min. 20 Mpa - neprokázáno deklarované nastavení pojistného ventilu nemá vztah k pracovnímu tlaku hydr. čerpadla. c) Přední ramena kat. 1 (v doplnění kat. 2) – nesplněno podle doložených materiálů nabídnutá přední ramena kat. 2 d) Zdvihová síla předních ramen min. 2300 kg (v doplnění 2500 kg) – doloženo a splněno Množství odebírat. hydr. oleje (doplněno 40 l) - nedoloženo, poskytnutý údaj se týká průtoku (flow rate regulator = regulace průtoku)
---	--	--	--



Ostatní parametry v nabídce budou považovány za splněné a doložené.

3. V poli **Nabízená hodnota** nabídky uvádíte splnění požadavku na zdvihovou sílu předních ramen - 2300 kg ramena Sauter. Jedná – li se o poddodavatele, pak není uveden v seznamu poddodavatelů, prosím o objasnění, případně doplnění. (montáž předních ramen ramena Sauter u výrobce – není poddodavatel) - **vysvětleno**

4. V nabídce je špatně uvedena adresa účastníka - Velký Týnec, Zahradní 37, podle aktuálního výpisu z OR by správně mělo být uvedeno Velký Týnec, Zahradní 27, prosím o uvedení do souladu - opravu nabídky. (adresa účastníka Velký Týnec, Zahradní 27) - **opraveno, vysvětleno**

Výsledek hodnocení splnění zadávacích podmínek na minimální technické požadavky:

Účastník nesplnil požadavek:

Přední ramena kat. 1

Jedna palivová nádrž o objemu min 76 l

Účastník řádně nedoložil požadavky:

Pracovní tlak hydr. čerpadla min. 20 Mpa

Množství odebírat. hydr. Oleje min. 25 l

Ostatní stanovené minimální technické požadavky a požadavky na doplnění nabídky byly splněny

V Pravlově, 15.4.2021

Irena Ecksteinová