

RZ	VIN	Rok uvedení do provozu	Palivo	obsah motoru	STK do	ujeté km	garážováno	servisní kniha	pravidelně servisováno
3AT5021	TMBAJ7NE4E0092851	2013	NM	1 968	01.11.2025	264 542	NE	ANO	ANO

zjištěné závady	zvýšená spotřeba oleje, vůle na podvozku	Předpokládané náklady celkem
Předpokládané náklady na odstranění závad	výměna turbodmychadla včetně příslušenství 50 000,- Kč	

