

1 Profil vod ke koupání	VN Lučina
§ Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK)	140003
§ Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)	VN Lučina
§ Nadmořská výška [m]	298
§ Plocha nádrže [ha]	2,8
§ Základní hydrologická charakteristika	0,056
§ Kompetentní KHS	KHS Jihomoravského kraje
§ Kompetentní správce povodí a zpracovatel	Povodí Moravy, s.p.
§ Poslední aktualizace	březen 2012
§ Přezkoumání	-
2 Voda ke koupání	
§ Identifikátor vody ke koupání (IDHMB)	KO621802
§ Název vody ke koupání (NZHMB)	VN Lučina
2.1 Koupací místo	
§ Identifikátor koupacího místa (pláže) (IDPLAZ)	KO621802
§ Název koupacího místa (NZPLAZ)	VN Lučina
§ Provozovatel (obec)	Obec Tvarožná Lhota, 696 62 Tvarožná Lhota c.p.5, telefon: 518 337 726, mail: starosta@tvarozna-lhota.cz
§ Návštěvnost/den	
§ Vybavení	toalety, občerstvení, restaurace, kabiny, odvoz odpadků
§ Charakter břehu, dna	travnaté pláže, část pláže vydlážděna, betonové břehy, dno: betonové panely, kamínky, bahno
§ Délka pláže (břehu)	260
§ Krátkodobé znečištění	Nebylo zaznamenáno.
3 Oblast vlivu	
§ Identifikátor oblasti vlivu (IDOV)	KO621802
§ Název oblasti vlivu (NZOV)	Povodí VN Lučina
§ Plocha oblasti vlivu [km ²]	13,0
3.1.1 Hlavní monitorovací bod č. 1	
§ Identifikátor hlavního monitorovacího bodu (IDHMB)	KO621802
§ Název hlavního monitorovacího bodu (NZHMB)	VN Lučina - Střed
§ Riziko pro koupající	Dle hodnocení KHS dlouhodobě bez rizika. www.khsbrno.cz
§ Mikrobiální znečištění	Výborné.
§ Obsah fosforu	Vyhovuje dlouhodobě obecným požadavkům i požadavkům pro povodí koupacích oblastí.
§ Výskyt sinic	Téměř nezaznamenáván.
§ Další faktory	Občasné nedodržení limitu pro průhlednost. Ojedinelé překročení limitu pro chlorofyl a. Ojedinelý výskyt viditelného znečištění.
§ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnHMB)	Vyhovující stav.
3.2.1 Další monitorovací bod	
§ Identifikátor dalšího monitorovacího bodu (IDMB)	
§ Název dalšího monitorovacího bodu (NZMB)	nejsou
§ Mikrobiální znečištění	

§	Obsah fosforu	
§	Výskyt sinic	
§	Další faktory	
§	Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnMB)	
3.3.1 Bodový zdroj znečištění		
§	Identifikátor bodového zdroje znečištění (IDBZ)	
§	Název bodového zdroje znečištění (NZBZ)	nejsou
§	Mikrobiální znečištění z bodového zdroje znečištění	
§	Přísun fosforu z bodového zdroje znečištění	
§	Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění (SouhrnBZ)	
3.4.1 Difúzní zdroj znečištění		
§	Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	
§	Název difúzního zdroje znečištění (NZDZ)	Objekty individuální i hromadné rekreace v povodí nad náhonem do nádrže.
§	Mikrobiální znečištění difúzního zdroje znečištění	Nízké.
§	Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Nízké.
§	Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění (SouhrnDZ)	Vzhledem k malému počtu objektů riziko nízké.
3.4.2 Difúzní zdroj znečištění		
§	Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	
§	Název difúzního zdroje znečištění (NZBZ)	Rybník Kejda
§	Mikrobiální znečištění z difúzního zdroje znečištění	Střední riziko. Dle způsobu hnojení a krmení.
§	Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Střední riziko. Dle způsobu hnojení a krmení.
§	Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění (SouhrnDZ)	Střední riziko. Rybník se sportovním rybolovem - kapr, lín, štika, pstruh. Možnost hnojení, krmení.
4 Celkové zhodnocení		
§	Závěry	Koupání bez problémů. Vynikající nádrž s dobře ošetřeným přítokem přes náhon se stavidlem a přednádrží oživenou vodními rostlinami.
§	Návrhy opatření ke snížení znečištění	Nejsou.
§	Další opatření řízení	Monitoring hlavního přítoku a jeho LB přítoku, kontrola hospodaření s odpadními vodami u rekreačních objektů. Kontrola hospodaření na rybníku Kejda.
§	Přijatá opatření ke snížení znečištění	Pravidelné čištění dna.
5 Podklady		

Profil vod ke koupání - VN Lučina

