

Profil vod ke koupání

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Název	Popis
1 Profil vod ke koupání	
▪ Identifikátor profilu vod ke koupání	OHRE11
▪ Název profilu vod ke koupání	Koupaliště Rolava - Karlovy Vary
▪ Nadmořská výška	374,7 m n. m.
▪ Plocha nádrže	0,15 km ²
▪ Základní hydrologická charakteristika	Q _a 2406 l/s
▪ Kompetentní KHS	Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, sekretariat@khskv.cz , tel. 355 328 311, údaje o odpovědné osobě nejsou k dispozici.
▪ Kompetentní správce povodí a zpracovatel	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, susienkova@poh.cz , tel. 474 636 296
▪ Poslední aktualizace profilu vod ke koupání	2024
▪ Přezkoumání profilu vod ke koupání	2028
2 Voda ke koupání	
▪ Identifikátor vody ke koupání	PK410351
▪ Název vody ke koupání	Koupaliště Rolava – Karlovy Vary
2.1 Koupací místo	
▪ Identifikátor koupacího místa	PK410351P1
▪ Název koupacího místa	Koupaliště Rolava – Karlovy Vary - molo

▪ Provozovatel (obec)	KV CITY CENTRUM, s.r.o., IČ: 62583131, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary. C 11079 vedená u Krajského soudu v Plzni. Společnost je založená a vlastněna Statutárním městem Karlovy Vary.
▪ Návštěvnost	< 1000 koupajících se osob/den
▪ Vybavení	Občerstvení + zastřešené posezení, WC, sprchy, vodní záchranná služba, dětské pískoviště, prolézačky, houpačky, lavičky, odpadové koše
▪ Charakter břehu a dna	Pláže písčité a travnaté, s pozvolným vstupem do vody
▪ Délka pláže	molo délka 2 m
▪ Krátkodobé znečištění	Údaje nejsou k dispozici.
▪ Identifikátor koupacího místa	PK410351P2
▪ Název koupacího místa	Koupaliště Rolava – Karlovy Vary - pláž
▪ Provozovatel (obec)	KV CITY CENTRUM, s.r.o., IČ: 62583131, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary. C 11079 vedená u Krajského soudu v Plzni. Společnost je založená a vlastněna Statutárním městem Karlovy Vary.
▪ Návštěvnost	< 1000 koupajících se osob/den
▪ Vybavení	Občerstvení + zastřešené posezení, WC, sprchy, vodní záchranná služba, dětské pískoviště, prolézačky, houpačky, lavičky, odpadové koše
▪ Charakter břehu a dna	Pláže písčité a travnaté, s pozvolným vstupem do vody
▪ Délka pláže	pláž délka 80 m
▪ Krátkodobé znečištění	Údaje nejsou k dispozici.
▪ Identifikátor koupacího místa	PK410351P3
▪ Název koupacího místa	Koupaliště Rolava – Karlovy Vary - brouzdaliště
▪ Provozovatel (obec)	KV CITY CENTRUM, s.r.o., IČ: 62583131, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary. C 11079 vedená u Krajského soudu v Plzni. Společnost je založená a vlastněna Statutárním městem Karlovy Vary.
▪ Návštěvnost	< 1000 koupajících se osob/den
▪ Vybavení	Občerstvení + zastřešené posezení, WC, sprchy, vodní záchranná služba, dětské pískoviště, prolézačky, houpačky, lavičky, odpadové koše
▪ Charakter břehu a dna	Pláže písčité a travnaté, s pozvolným vstupem do vody
▪ Délka pláže	brouzdaliště délka 15 m
▪ Krátkodobé znečištění	Údaje nejsou k dispozici.

3 Oblast vlivu	
▪ Identifikátor oblasti vlivu	OHRE11
▪ Název oblasti vlivu	Povodí koupaliště Rolava – Karlovy Vary
▪ Plocha oblasti vlivu	128 km ²
3.1 Monitorovací body	
▪ Identifikátor monitorovacího bodu	PK410351P1
▪ Název monitorovacího bodu	Koupaliště Rolava – Karlovy Vary - molo
▪ Riziko pro koupající	Údaje nejsou k dispozici.
▪ Mikrobiální znečištění	Střevní enterokoky – jakost výborná, trend od roku 2020 rostoucí. <i>Escherichia coli</i> - jakost výborná, trend od roku 2020 rostoucí.
▪ Obsah fosforu	Údaje pro dlouhodobé vyhodnocení nejsou k dispozici.
▪ Výskyt sinic	Vodní květ se vyskytuje hojně – malé kolonie rozptýlené ve vodním sloupci, trend od roku 2020 rostoucí. Průhlednost nesplňuje limit 1 metru, trend od roku 2020 setrvalý. Chlorofyl a – přesahuje limit III. stupně, trend od roku 2020 setrvalý. Výskyt sinic splňuje limit III. stupně, trend od roku 2020 zhoršující se.
▪ Další faktory	Výskyt přírodního znečištění značný podél celého břehu (nevýhovující stav) - zbytky rostlin, peří, řasy na dně, řasy ve vodním sloupci, kachní trus, trend od roku 2020 setrvalý. Výskyt znečištění odpady mírný (vyhovující stav) – nedopalky cigaret, několik kusů malých odpadků, trend od roku 2020 mírně zhoršující se. Výskyt cerkariové dermatitidy potvrzen 17.8.2020.
▪ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu	<u>Vyhovující stav.</u>
▪ Identifikátor monitorovacího bodu	PK410351
▪ Název monitorovacího bodu	Koupaliště Rolava – Karlovy Vary - pláž
▪ Riziko pro koupající	Údaje nejsou k dispozici.
▪ Mikrobiální znečištění	Střevní enterokoky – jakost výborná, trend od roku 2020 rostoucí. <i>Escherichia coli</i> - jakost výborná, trend od roku 2020 rostoucí.
▪ Obsah fosforu	Údaje pro dlouhodobé vyhodnocení nejsou k dispozici.

▪ Výskyt sinic	Vodní květ se vyskytuje hojně – malé kolonie rozptýlené ve vodním sloupci, trend od roku 2020 rostoucí. Průhlednost nesplňuje limit 1 metru, trend od roku 2020 setrvalý. Chlorofyl <i>a</i> – přesahuje limit III. stupně, trend od roku 2020 setrvalý. <u>Výskyt sinic splňuje limit III. stupně, trend od roku 2020 zhoršující se.</u>
▪ Další faktory	Výskyt přírodního znečištění značný podél celého břehu (nevyhovující stav) - zbytky rostlin, peří, řasy na dně, řasy ve vodním sloupci, kachní trus, trend od roku 2020 setrvalý. Výskyt znečištění odpady mírný (vyhovující stav) – nedopalky cigaret, několik kusů malých odpadků, trend od roku 2020 mírně zhoršující se. Výskyt cercariové dermatitidy potvrzen 17.8.2020.
▪ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu	<u>Vyhovující stav.</u>
▪ Identifikátor monitorovacího bodu	PK410351
▪ Název monitorovacího bodu	Koupaliště Rolava – Karlovy Vary - brouzdaliště
▪ Riziko pro koupající	Údaje nejsou k dispozici.
▪ Mikrobiální znečištění	Střevní enterokoky – jakost výborná, trend od roku 2020 rostoucí. <i>Escherichia coli</i> - jakost výborná, trend od roku 2020 rostoucí.
▪ Obsah fosforu	Údaje pro dlouhodobé vyhodnocení nejsou k dispozici.
▪ Výskyt sinic	Vodní květ se vyskytuje hojně – malé kolonie rozptýlené ve vodním sloupci, trend od roku 2020 rostoucí. Průhlednost nesplňuje limit 1 metru, trend od roku 2020 setrvalý. Chlorofyl <i>a</i> – přesahuje limit III. stupně, trend od roku 2020 setrvalý. <u>Výskyt sinic splňuje limit III. stupně, trend od roku 2020 zhoršující se.</u>
▪ Další faktory	Výskyt přírodního znečištění značný podél celého břehu (nevyhovující stav) - zbytky rostlin, peří, řasy na dně, řasy ve vodním sloupci, kachní trus, trend od roku 2020 setrvalý. Výskyt znečištění odpady mírný (vyhovující stav) – nedopalky cigaret, několik kusů malých odpadků, trend od roku 2020 mírně zhoršující se. Výskyt cercariové dermatitidy potvrzen 17.8.2020.
▪ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu	<u>Vyhovující stav.</u>
▪ Identifikátor monitorovacího bodu	15381
▪ Název monitorovacího bodu	Nejdecký potok ústí
▪ Riziko pro koupající	-

■ Mikrobiální znečištění	Střevní enterokoky – jakost dobrá. <i>Escherichia coli</i> – jakost nevyhovující.
■ Obsah fosforu	Ukazatel splňuje limitní hodnotu pro koupací vody.
■ Výskyt sinic	Chlorofyl <i>a</i> – splňuje limit II. stupně. Údaje pro hodnocení vodního květu a výskytu sinic nejsou k dispozici.
■ Další faktory	-
■ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu	Nevyhovující stav.
■ Identifikátor monitorovacího bodu	1712
■ Název monitorovacího bodu	Rudný potok Vysoká Pec
■ Riziko pro koupající	-
■ Mikrobiální znečištění	Střevní enterokoky – jakost nevyhovující. <i>Escherichia coli</i> – jakost nevyhovující.
■ Obsah fosforu	Ukazatel splňuje limitní hodnotu pro koupací vody.
■ Výskyt sinic	Chlorofyl <i>a</i> – splňuje limit I. stupně. Údaje pro hodnocení vodního květu a výskytu sinic nejsou k dispozici.
■ Další faktory	-
■ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu	Nevyhovující stav.
■ Identifikátor monitorovacího bodu	1574
■ Název monitorovacího bodu	Rolava pod Novými Hamry
■ Riziko pro koupající	-
■ Mikrobiální znečištění	Střevní enterokoky – jakost dobrá. <i>Escherichia coli</i> – jakost výborná.
■ Obsah fosforu	Ukazatel splňuje limitní hodnotu pro koupací vody.
■ Výskyt sinic	Chlorofyl <i>a</i> – splňuje limit I. stupně. Údaje pro hodnocení vodního květu a výskytu sinic nejsou k dispozici.
■ Další faktory	-
■ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu	Vyhovující stav.

3.2 Bodové zdroje znečištění	
■ Identifikátor bodového zdroje znečištění	320208
■ Název bodového zdroje znečištění	Vak K. Vary - Nové Hamry ČOV
■ Mikrobiální znečištění z bodového zdroje znečištění	Vliv mikrobiologického znečištění „velký“, pravděpodobnost dopadů „vzácné“. Rizikovost vysoká.
■ Přísunu fosforu z bodového zdroje znečištění	Vliv vypouštění fosforu „mírný“, pravděpodobnost dopadů „vzácné“. Rizikovost střední.
■ Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění	Rizikovost vysoká.
■ Identifikátor bodového zdroje znečištění	320212
■ Název bodového zdroje znečištění	Vak K. Vary - Nová Role ČOV
■ Mikrobiální znečištění z bodového zdroje znečištění	Vliv mikrobiologického znečištění „velký“, pravděpodobnost dopadů „nepravděpodobné“. Rizikovost vysoká .
■ Přísunu fosforu z bodového zdroje znečištění	Vliv vypouštění fosforu „mírný“, pravděpodobnost dopadů „nepravděpodobné“. Rizikovost střední.
■ Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění	Doplňkové hodnocení významnosti dle Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe: velmi významný vliv.
■ Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění	Rizikovost extrémní.

■ Identifikátor bodového zdroje znečištění	320700
■ Název bodového zdroje znečištění	Vlnap a.s., ČOV
■ Mikrobiální znečištění z bodového zdroje znečištění	-
■ Přísunu fosforu z bodového zdroje znečištění	<p>Vliv vypouštění fosforu „mírný“, pravděpodobnost dopadů „nepravděpodobné“.</p> <p>Rizikovost střední.</p> <p>Doplňkové hodnocení významnosti vlivu průmyslového zdroje odpadních vod dle Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe: velmi významný vliv.</p>
■ Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění	Rizikovost střední.
■ Identifikátor bodového zdroje znečištění	321180
■ Název bodového zdroje znečištění	Vysoká Pec u Nejdku - ČOV
■ Mikrobiální znečištění z bodového zdroje znečištění	<p>Vliv mikrobiologického znečištění „velký“, pravděpodobnost dopadů „vzácné“.</p> <p>Rizikovost vysoká.</p>
■ Přísunu fosforu z bodového zdroje znečištění	<p>Vliv vypouštění fosforu „nevýznamný“, pravděpodobnost dopadů „vzácná“.</p> <p>Rizikovost nízká.</p>
■ Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění	Rizikovost vysoká.

▪ Identifikátor bodového zdroje znečištění	321440
▪ Název bodového zdroje znečištění	Město Nejdek – ČOV
▪ Mikrobiální znečištění z bodového zdroje znečištění	Vliv mikrobiologického znečištění „velký“, pravděpodobnost dopadů „nepravděpodobné“. Rizikovost vysoká.
▪ Přísunu fosforu z bodového zdroje znečištění	Vliv vypouštění fosforu „velký“, pravděpodobnost dopadů „nepravděpodobné“. Rizikovost vysoká. Doplňkové hodnocení významnosti dle Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe: velmi významný vliv.
▪ Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění	Rizikovost vysoká.

3.3 Difúzní zdroje znečištění

▪ Identifikátor difúzního zdroje znečištění	OHRE11D1
▪ Název difúzního zdroje znečištění	Vypouštění splaškových vod z obcí mimo vodní bilanci – bez předčištění v obecní nebo domovní ČOV – Smolné Pece, Oldřichov, Tisová, Vysoká Štola, Pozorka, Suchá, Lesík, Bernov, Rudné a odlehčovací komory.
▪ Mikrobiální znečištění z difúzního zdroje znečištění	Vliv mikrobiologického znečištění „katastrofický“, pravděpodobnost dopadů „nepravděpodobná“. Rizikovost extrémní.

	Vliv vypouštění fosforu „mírný“, pravděpodobnost dopadů „nepravděpodobná“. Rizikovost střední.
■ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Doplňkové hodnocení významnosti vlivu difuzních komunálních zdrojů dle Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe: vliv na vodní útvary Rolavy po Nejdecký potok a Nejdeckého potoka – velmi významný vliv , vliv na vodní útvar Rolavy od Nejdeckého potoka po ústí do Ohře – významný vliv . Doplňkové hodnocení významnosti vlivu 7 odlehčovacích komor dle Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe: vliv na vodní útvar Rolavy po Nejdecký potok – velmi významný vliv .
■ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění	Rizikovost extrémní.
■ Identifikátor difúzního zdroje znečištění	OHRE11D2
■ Název difúzního zdroje znečištění	Vypouštění splaškových vod z obcí mimo vodní bilanci – s předčištěním v obecní nebo domovní ČOV – Smolné Pece, Rudné
■ Mikrobiální znečištění z difúzního zdroje znečištění	Vliv mikrobiologického znečištění „velký“, pravděpodobnost dopadů „vzácná“. Rizikovost vysoká.
■ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Vliv vypouštění fosforu „mírný“, pravděpodobnost dopadů „vzácná“. Rizikovost střední.
■ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění	Rizikovost vysoká.
■ Identifikátor difúzního zdroje znečištění	OHRE11D3
■ Název difúzního zdroje znečištění	Zemědělsky využívaná území, úložiště hnoje, pastviny, k. ú. Smolné Pece, Nová a Stará Role, Nové Hamry, Suchá u Nejdka a Jelení u Nových Hamrů.

■ Mikrobiální znečištění z difúzního zdroje znečištění	Údaje k vyhodnocení nejsou k dispozici.
■ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Údaje k vyhodnocení úložišť hnoje a pastvin nejsou k dispozici.
■ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění	Údaje k vyhodnocení nejsou k dispozici.
■ Identifikátor difúzního zdroje znečištění	OHRE11D4
■ Název difúzního zdroje znečištění	Hospodaření na rybnících v povodí – MVN Bernov, MVN Sušší rybník, VD Lesík, MVN Palička, MVN Sedlec, MVN Rosnice.
■ Mikrobiální znečištění z difúzního zdroje znečištění	Údaje k vyhodnocení nejsou k dispozici.
■ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Údaje k vyhodnocení nejsou k dispozici.
■ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění	Údaje pro souhrnné vyhodnocení nejsou k dispozici.
■ Identifikátor difúzního zdroje znečištění	OHRE11D5
■ Název difúzního zdroje znečištění	Erozní smýv fosforu z půdy.
■ Mikrobiální znečištění z difúzního zdroje znečištění	-

■ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Vliv vypouštění fosforu „nevýznamný“, pravděpodobnost dopadů „téměř jistá“. Rizikovost vysoká.
■ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění	Rizikovost vysoká.
■ Identifikátor difúzního zdroje znečištění	OHRE11D6
■ Název difúzního zdroje znečištění	Vnitřní zdroje znečištění v nádrži plynoucí z výskytu peří, zbytků rostlin, ptačího trusu.
■ Mikrobiální znečištění z difúzního zdroje znečištění	Údaje k vyhodnocení nejsou k dispozici.
■ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Údaje k vyhodnocení nejsou k dispozici.
■ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění	Údaje pro souhrnné vyhodnocení nejsou k dispozici.
4 Celkové zhodnocení	

	<p>Hodnocení bylo provedeno podle Metodik Kalinová 2009 a Kalinová 2010.</p> <p>Souhrnné vyhodnocení výsledků monitoringu (v monitorovacích bodech) je určeno na základě zhodnocení mikrobiálního znečištění, vyhovující stav koupacího místa je dán výbornou, příp. dobrou jakostí vody.</p> <p>Bylo provedeno hodnocení také v dalších monitorovacích bodech, a to v profilech monitorovaných a analyzovaných státním podnikem Povodí Ohře.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Závěry <p>Riziko pro koupající v monitorovacím místě vody ke koupání, další monitorovací body a difúzní znečištění přímo na břehu a z hospodaření na rybnících v povodí, zemědělsky využívaných území a vnitřní zdroje znečištění v nádrži plynoucí z výskytu peří, zbytků rostlin, ptačího trusu nejsou hodnoceny z důvodu chybějících podkladů a dat.</p> <p>Hodnocení bodových a difuzních zdrojů znečištění (průmyslový, komunální, odlehčovací komory) bylo nad rámec výše zmíněných Metodik doplněno o data a hodnocení uvedená v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021-2027.</p>
--	---

	<p>Postupné vybudování kanalizace zakončené ČOV v okolních obcích, pěstování víceletých pícnin např. jetele a vojtěšky na erozně nejohroženějších pozemcích, vyloučení pěstování širokořádkových plodin, úzkořádkové plodiny pěstovat pouze s využitím půdoochranných technologií.</p> <p>Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021-2027 obsahuje ve své závazné části, schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje 12. prosince 2022 a vymahatelné vodoprávními úřady, několik opatření ke zlepšení stavu vod. Jsou to například opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“ a „Odkanalizování obcí o velikosti nad 750 obyvatel“, které preferuje oddílné kanalizační systémy, v povodí vodárenských nádrží a nádrží s nežádoucími projevy eutrofizace požaduje na ČOV realizace technického opatření k eliminaci fosforu, rekonstrukcí nebo intenzifikací ČOV atd. - „Intenzifikace ČOV Metalis, s.r.o. Nejdek“ a „Intenzifikace ČOV Vlnap, a.s. Nejdek“, které požadují intenzifikaci ČOV. - „Nejdek - úprava odlehčovacích komor“, které navrhuje odlehčovací komory tak, aby se minimalizoval odtok odpadních a balastních vod do recipientu (např. zvednutí přelivné hrany apod.) a navrhují snížení vypouštěného hrubého znečištění do toku, instalaci česlí, norných stěn apod. - „Nejdek a jeho místní části - výstavba ČOV a kanalizace“ zaměřené na dostavbu splaškové kanalizace města Nejdek a jeho částí v lokalitách dosud neodkanalizovaných. - „Průzkumný monitoring“ zaměřený na původ překročených látek identifikovaných ve vodním útvaru (rtuť, kadmium, uhlovodíky a pesticidy). - „Povrchové vody využívané ke koupání“, které může pomoci vyloučit vypouštění i vyčištěných odpadních vod přímo do nádrže s vodou ke koupání, na vodách ke koupání vyloučit krmení i hnojení pro účely chovu ryb, omezit zásoby vnitřního fosforu, který se při úbytku kyslíku uvolňuje ze sedimentu, v širším povodí může pomoci omezovat půdní erozi způsobenou lesním a zemědělským hospodařením a podobně.
▪ Další opatření řízení	Doporučujeme rozšířit monitoring o ukazatel „celkový fosfor“.


<ul style="list-style-type: none"> ▪ Přijatá opatření ke snížení znečištění 	<p>Přepojení kanalizace Božičany na ČOV Nová Role - 2016. Odtěžení sedimentů v toku Rolava - 2016. Doplňování vody z toku Rolava do areálu koupaliště Rolava - vodoprávní povolení 2016. ČOV Nová Role - zkušební provoz 2017. Revitalizace vodního toku Rolava v Nové Roli – 2017. Zpevnění parkoviště pro 126 aut a instalace sorpční geotextilie proti ropným látkám WITTE Nejdek – stavební povolení 2017 Podání podnětu Povodím Ohře, státním podnikem, k zahájení řízení ve věci nepovoleného vypouštění odpadních vod (charakteru splaškových vod) v k. ú. Nejdek – 2019. Odkanalizování obce Děpoltovice – 2020. Návrh změny územního plánu obce Nové Hamry – 2023. MVN Rolavský rybník - ekologická funkce v krajině, podpora retence a akumulace vody, 2023.</p>
--	---

	<p>Vodní bilance;</p> <p>Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021-2027;</p> <p>monitoring Povodí Ohře, státní podnik;</p> <p>Vodohospodářská evidence státního podniku Povodí Ohře;</p> <p>Český statistický úřad;</p> <p>Český hydrometeorologický ústav;</p> <p>Informační portál Ústeckého kraje;</p> <p>Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje</p> <p>Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje;</p> <p>Kanalizační rády Severočeských vodovodů a kanalizací;</p> <p>Státní správa zeměměřictví a katastru, Nahlízení do katastru nemovitostí, https://nahlizenidokn.cuzk.cz/;</p> <p>Státní zdravotní ústav;</p> <p>Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., https://mapy.vumop.cz/;</p> <p>Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.;</p> <p>Základní vodohospodářská mapa;</p> <p>Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS;</p> <p>Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů</p> <p>Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)</p> <p>Zákon č. 151/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů</p> <p>Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání</p> <p>Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch</p> <p>Nařízení vlády 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech;</p> <p>Kalinová, M., a kol.: Profil vod ke koupání. Jeho náplň a popis. VÚV TGM, v. v. i., 2009;</p> <p>Kalinová, M., a kol.: Návrh Metodického návodu ke způsobu sestavení profilu vod ke koupání, Praha, VÚV TGM, v. v. i., 2010;</p> <p>Novotný, I., a kol.: Příručka ochrany proti vodní erozi. Aktualizované znění - leden 2014. Ministerstvo zemědělství, 2014</p>
--	---


5 Podklady

zpracováno únor 2024


Profil povrchové vody využívané ke koupání - Koupaliště Rolava - Karlovy Vary



Profil povrchové vody využívané ke koupání - Koupaliště Rolava - Karlovy Vary horní část povodí



Profil povrchové vody využívané ke koupání - Koupaliště Rolava - Karlovy Vary dolní část povodí



Hlavní monitorovací body stav

◆ vyhovující

Další monitorovací body - POh, s. p. stav

▲ vyhovující

▲ nevhovující

Bodové znečištění rizikovost

● extrémní

● vysoká

● střední

Difúzní znečištění rizikovost

■ extrémní

■ vysoká

■ nejsou k dispozici data

Vodní toky

— Rolava

— Ostatní vodní toky

Vodní plochy

■ Koupaliště Rolava - Karlovy Vary

■ Ostatní vodní plochy

■ Rozvodnice povodí IV. rádu

— Hranice ČR

Profil povrchové vody využívané ke koupání - koupaliště Rolava

